

СОГЛАСОВАНО

Председатель Совета Томского
регионального общественного движения
«ДОСТУПНОЕ для ИНВАЛИДОВ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Л.И. Самохвалова

«18» октября 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ гимназии № 13

Яблуновская Л.В.

«18» октября 2018 г



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 23

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 13 г. Томска
- 1.2. Адрес объекта: 634063, Томская область, г. Томск, ул. С.Лазо, д. 26/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 5921 кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка 20127 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2019, капитального - нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 13 г. Томска (МАОУ гимназия №13)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 634063, Томская область, г. Томск, ул. С.Лазо, д. 26/1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования администрации Города Томска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Томск, ул. Шевченко, 41а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 756 обучающихся в 1 смену.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
общественный транспорт (автобусы №2,3,10,13,14,20,25,26,38, троллейбус №3);
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - троллейбус

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта автобус, троллейбус 405 метров

3.2.2 Время движения (пешком) 10 минут

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией; нет)

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(Г,У,О,К)		82-83, 87-88
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г), ДЧ-И (К, О, С, У)		68-81
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,Г,У)		1-5, 10, 18-22, 31, 43-48, 58-61, 67
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		6-9, 11-13, 16-17, 29, 32, 34-42, 49-51, 54-57, 62-65
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		24-28
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		28, 33
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		89-101

** Указывается: ДП -В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект социальной инфраструктуры ДУ.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Ремонт (<u>капитальный</u>)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения плана текущего ремонта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<http://gim13.tomsk.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «18» октября 2018 г.,
2. Акта обследования объекта от «18» октября 2018 г.
3. Решения Комиссии по оценке состояния доступности МАОУ гимназия №13 от «18» октября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ гимназии № 13



Яблуновская Л.В.
«18» октября 2018 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 23

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 13 г. Томска
- 1.2. Адрес объекта: 634063, Томская область, г. Томск, ул. С.Лазо, д. 26/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 5921 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка 20127 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2019, капитального - нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 13 г. Томска (МАОУ гимназия №13)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 634063, Томская область, г. Томск, ул. С.Лазо, д. 26/1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования администрации Города Томска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Томск, ул. Шевченко, 41а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 756 обучающихся в 1 смену.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
общественный транспорт (автобусы №2,3,10,13,14,20,25,26,38, троллейбус №3);
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - троллейбус

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: автобус, троллейбус 405 метров

3.2.2 Время движения (пешком) 10 минут

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией; нет)

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(Г,У,О,К)		82-83, 87-88
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г), ДЧ-И (К, О, С, У)		68-81
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,Г,У)		1-5, 10, 18-22, 31, 43-48, 58-61, 67
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		6-9, 11-13, 16-17, 29, 32, 34-42, 49-51, 54-57, 62-65
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		24-28
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		28, 33
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		89-101

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект социальной инфраструктуры ДУ.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Ремонт (<u>капитальный</u>)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения плана текущего ремонта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
<http://gim13.tomsk.ru>

(наименование сайта, портала)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ гимназии № 13

Яблуновская Л.В.
«18» октября 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 23**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 13 г. Томска
- 1.2. Адрес объекта: 634063, Томская область, г. Томск, ул. С.Лазо, д. 26/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 5921 кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка 20127 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2019, капитального - нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 13 г. Томска (МАОУ гимназия №13)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 634063, Томская область, г. Томск, ул. С.Лазо, д. 26/1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования администрации Города Томска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Томск, ул. Шевченко, 41а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 756 обучающихся в 1 смену.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
общественный транспорт (автобусы №2,3,10,13,14,20,25,26,38, троллейбус №3);
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - троллейбус

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта автобус, троллейбус 405 метров

3.2.2 Время движения (пешком) 10 минут

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией; нет)

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(Г,У,О,К)		82-83, 87-88
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г), ДЧ-И (К, О, С, У)		68-81
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,Г,У)		1-5, 10, 18-22, 31, 43-48, 58-61, 67
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		6-9, 11-13, 16-17, 29, 32, 34-42, 49-51, 54-57, 62-65
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		24-28
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		28, 33
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		89-101

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект социальной инфраструктуры ДУ.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт (обозначить знаком и разметкой место автостоянки и парковки автомобиля (МГН))
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт (установить контрастные обозначения на двери и обозначить начало и конец марша для слабовидящих; установить покрытие, обеспечивающее должный коэффициент сцепления колёс с кресло-коляской в СМУ; изменить расположение клумбы перед пандусом).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт (провести в соответствие дверные проемы и пороги; оборудовать специализированными средствами информации).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт (установить тактильно плосковыпуклых табличек по наименованию помещений и стационарной системы информации для слабослышащих).
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт (оборудовать в соответствии с СП 59.13330.2012)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт (установить информационные средства: (визуальные, акустические, тактильные);
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Ремонт (<u>капитальный</u>)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения планов текущего и капитального ремонтов.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
<http://gim13.tomsk.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте (МАОУ гимназия №13)
на 101 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) - **нет**

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по безопасности Ставский В. М.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по АХР Алипова И.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель ПК Быстрицкая И.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Совета ТРОД «ДИВО» Л. И. Самохвалова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «18» октября 2018 г. (протокол № 1)
Комиссией по оценке состояния доступности МАОУ гимназия №13.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАОУ Гимназия №13, Томская область, г. Томск, ул. С.Лазо, д. 26/1

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	87	Отсутствует визуальная и тактильная информация о путях следования на территорию.	К,О,С, Г,У	СП 59.13330.2012 п4.1 Установить визуальную и тактильную информацию о путях следования на территорию.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	82- 83	Отсутствует визуальная и тактильная информация о путях следования к доступному для МГН входу.	К,О,С,Г,У	СП 59.13330.2012 п4.1 Установить визуальную и тактильную информацию о путях следования к доступному для МГН входу.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Есть	-	87- 88	Отсутствует обустроенная парковка для МГН	К,О,С,Г,У	Обозначить знаком и разметкой место автостоянки и парковки автомобиля (МГН)	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствует информационная поддержки на всех путях движения МГН	К,О,С,Г,У	СП 59.13330.2012 п4.1 Оборудовать средствами информационн ой поддержки.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И(Г,У,О,К)	-	82-83, 87-88	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МАОУ Гимназия №13, Томская область, г. Томск, ул. С.Лазо, д. 26/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	77-81	Отсутствует обозначение начала и конца марша для слабовидящих, отсутствуют разделительные поручни	О,С,Г,У	СП 59.13330.2012 п4.1, п5.1 Обозначить начало и конец марша и оборудовать разделительными поручнями.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	68-77, 79	Отсутствует покрытие, обеспечивающее должный коэффициент сцепления колёс с кресло-коляской в СМУ. Недостаточно пространства в начале пандуса перед клумбой	К,О	СП 59.13330.2012 п4.1 Установить покрытие, обеспечивающее должный коэффициент сцепления колёс с кресло-коляской в СМУ. Переделать клумбу.	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	78	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	78	Отсутствуют контрастные обозначения	С	ГОСТ Р 52875 – 2007 п4.2.9 Установить контрастные обозначения.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (Г), ДЧ-И (К, О, С, У)	-	68-81	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

І Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАОУ Гимназия №13, Томская область, г. Томск, ул. С.Лазо, д. 26/1

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	-	10, 18-20, 22, 31, 43, 46, 48, 58, 60-61, 67	Отсутствуют тактильные обозначения и звуковое оповещение	К,О,С,Г,У	ГОСТ Р 52875 – 2007 п4.1, п4.3 СП 59.13330.2012 п7.2, п5.5 Установить тактильные обозначения и звуковое оповещение.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	21, 44-45, 59	Отсутствуют контрастные обозначения начала и конца маршей	О,С,У	СП 59.13330.2012 п4.1.12 Установить контрастных обозначений начала и конца маршей.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	1, 4-5, 22, 28, 30, 33, 52-53, 59	Ширина менее 90 см., высокие пороги. Отсутствуют информирующие обозначения.	К,О,С,Г,У	СП 59.13330.2012 п5.2.4 Реконструкция дверных проемов СП 59.13330.2012 п5.5 Оборудовать информирующим и обозначениями	Капиталь ный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	1-5, 47	Узкие проходы, высокие пороги, узкие дверные проемы.	К,О,С,Г,У	СП 59.13330.2012 п5.2.4 Реконструкция дверных проемов	Капиталь ный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие специализированных средств информации. Пути эвакуации не соответствуют требованиям.	К,О,С,Г,У	Оборудовать специализированн ыми средствами информации. Реконструкция дверных проёмов.	Капиталь ный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К,О,Г,У)	-	1-5, 10, 18-22, 31, 43-48, 58-61, 67	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МАОУ Гимназия №13, Томская область, г. Томск, ул. С.Лазо, д. 26/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	6-9, 16-17, 29, 32, 34-42, 49-51, 54-57, 62-65	Отсутствие информирующих обозначений.	К,О,С,Г, У	СП 59.13330.2012 п7.1, п.7.2, п5.4, п5.5 Обеспечить информирующими устройствами	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	11-13	-	К,О,С,Г, У	СП 59.13330.2012 п7.4.7	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствие информирующих обозначений	К,О,С,Г, У	Оборудовать специализированными средствами информации.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
зона обслуживания инвалидов	ДЧ-В	-	6-9, 11-13, 16-17, 29, 32, 34-42, 49-51, 54-57, 62-65	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет		-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет		-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МАОУ Гимназия №13, Томская область, г. Томск, ул. С.Лазо, д. 26/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	24-25, 28	Для категории (К) нет места для маневра. Отсутствует кнопка обратной связи.	К,О,С,Г,У	СП 59.13330.2012 п5.3 Привести в соответствие	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Туалетная комната не соответствует требованиям.	К,О,С,Г,У	Привести в соответствие.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ	-	24-28	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МАОУ Гимназия №13, Томская область, г. Томск, ул. С.Лазо, д. 26/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	28, 33	Визуальные средства информации расположены неверно	К,О,С,Г,У	СП 59.13330.2012 п5.4, п5.5 Корректно разместить визуальные средства информации	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-		Отсутствует FM-система	К,О,С,Г,У	СП 59.13330.2012 п5.4, п5.5 Установить FM-систему	Капитальный ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные мнемосхемы и указатели	К,О,С,Г,У	СП 59.13330.2012 п5.4, п5.5 Установить мнемосхемы и указатели	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствуют специализированные средства информации	К,О,С,Г,У	Обеспечить специализированными средствами информации	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	28, 33	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет